


PLAYME ALPHA – обновление GPS базы камер

1. Скачайте с сайта архив с обновлением. После распаковки найдите в папке файл «Update-PLAYME.exe»



2. Обновление базы камер (**ВАЖНО:** Во время обновления питание устройства не должно прерываться)

Скопировать файл «Update-PLAYME.exe» на компьютер


ВНИМАНИЕ:

1. При обновлении на ПК с ОС Win7/Win10 желательно подключать устройство к порту USB3.0, это позволит избежать проблем в процессе обновления
2. При обновлении в автомобиле с помощью ноутбука необходимо подключить устройство сначала к источнику питания, а затем к USB-порту ноутбука


Подключить устройство к компьютеру с помощью USB кабеля




Проверить в ПК «Диспетчер устройств» → «Устройства HID (HUMAN Interface devices)» → «HID-совместимое устройство» (после подключения к компьютеру можно обновить конфигурацию оборудования)




После того, как компьютер распознает USB-устройство ввода, дважды щелкните файл «Update-PLAYME.exe»





Шаг 1: Нажмите кнопку «Next (N)»





Шаг 2: Нажмите кнопку «Start (S)»




Шаг 3: Дождитесь завершения обновления





Шаг 4: Дождитесь появления сообщения «Updata success!» о завершении процесса обновления.



Шаг 5: Нажмите кнопку «Quit (C)» для выхода и завершения процедуры обновления.